

А К Т
выполненных работ

По адресу: Горский микрорайон №82


Вид работ: ремонт кровельного покрытия, ремонт потолка в тамбурах

Основание: заявление Вход. №40 от 19.01.2015г. от собственника квартиры №157
Удодовой А.А.


1. Штукатурка стен машинного отделения и вентиляционных шахт подъезда №1 – 5 м²;
2. Ремонт кровельного покрытия (отслоение от парапетных стен) – 8 м²;
3. Кирпичная кладка толщ. 120 мм (прижимная стена) подъезд №1 над квартирой №157 – 1 м²;
4. Наклейка рулонного кровельного ковра на прижимную и парапетные стены подъезда №1 над квартирой №157 – 20 м²;

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Претензии по объему, качеству и срокам оказания услуг нет.

«24» апреля 2015г.



(подпись)
24.04.15г.



(ф.и.о.)