


Мн имеем подмешавшиеся зем. директор  
ООО КМЭК Горелый Степанов А.А., гл. инженер  
ООО КМЭК "Горелый" Екваторовичи Л.И  
инженер текущего ремонта Тасеевбах А.В

Составили настоящий акт в том что  
по адресу Горелый 63/1, по методу шпри-  
цовки стоек и насосов циркуляции.

По данному адресу были произведены  
следующие работы:

1. Регулировка стоек стоек с  
защитой закорной арматурой
2. Прокладка резьбовых прокладок под  
трубопровода в местах сопряжения  
с железобетонными конструкциями
3. В ЦТП освобождение циркуляци-  
онных насосов от металлических ос-  
тавок
4. Регулировка циркуляционных насосов  
от вибрации.

Зам. директора  
ООО КМЭК, Горелый  Степанов А.А.

Гл. инженер ООО  
КМЭК Горелый  Екваторовичи Л.И.

инженер  Тасеевбах А.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания  
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, телефон (383) 301-19-88  
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001, р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный»  
БИК 045017834, кор.сч. 30101810100000000834, код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748

Исх. № 112 от «21» 12 2012г.  
На № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.


Генеральному директору  
ООО «Компания «Сибирь - Развитие»  
Червову Д.В.

Служебная записка

Уважаемый Дмитрий Валерьевич, довожу до Вашего сведения, что по жалобе Колокольцева Сергея Борисовича, собственника квартиры по адресу: г.Новосибирск, микрорайон Горский 63/1, кв.70, 03.02.2012г. Испытательной лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в НСО» проводились измерения параметров шума. По результатам замеров установлено, что превышения уровня шума в квартире составляют 1-13 дБА для времени суток с 7-00 до 23-00 и 7-23 дБА для времени суток с 23-00 до 7-00. На основании полученных результатов, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО (Роспотребнадзор) вынес определение от 07.02.2012г. на рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении к ООО «КЖЭК «Горский». Также было выдано предписание от 09.02.2012г. об устранении выявленных нарушений. Т.к. данная ситуация не является единственной в этом жилом доме, прошу срочно разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, а также компенсировать затраты на оплату административного штрафа.

Директор ООО «КЖЭК «Горский»

исп. Сковородин П.И.  
т.301-19-88, 953-779-19-36



Занина С.В.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

80  
Воп. работы  
в сел. Восток  
г. Новосибирск

«3» апреля 2012 г.

Комиссия в составе:

Начальник ОКВ. Гусева В.А.  
Зам. дир. ООО НКЗК. Горюнов С.А.  
инж. по эксплуатации. ООО НКЗК. Горюнов  
Гусельдер А.А.

произвела обследование:

ИТП. д. 63/1. новостройка  
насосов. смешан. смешанная.

В результате обследования выявлено:

Выявлена течь фтороборной смеси  
внутри помещений в результате  
нарушения теплоизоляции  
насосов Omega. 5-160-2.

И принято решение о замене  
насосов.

Определить возможность (используя)  
использования разных насосов.  
в ИТП-102.

Для ИТП. д. 63/1. приобрести  
новые насосы. с тем же  
назначением (по проекту).

Члены комиссии:

Нач. ОКВ. Виктор Рубин.  
Зам. дир. ООО НКЗК. Горюнов С.А.  
инж. по эксплуатации. ООО НКЗК. Горюнов С.А.  
Гусельдер А.А.  
Гусельдер А.А.  
Гусельдер А.А.



«ДБ» 04 20 11 г.  
ООО «КЖЭК «Горский»

| Прибор | Место установки | Номер прибора | Показания |
|--------|-----------------|---------------|-----------|
| ХВС    | кух             | с/у           |           |
| ГВС    | кух             | с/у           |           |
| Эл/сч  |                 |               |           |

АКТ выполненных работ

адрес: г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом № 631, собственник квартиры № 90

Заявка Винеръ С.В. 70 номер квартиры назов. (Ф.И.О.)

(содержание)

Направлен слесарь: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Заявка выполнена: Дозорукса Я.В. (Ф.И.О.)

*В ИП Рубиней 631<sup>1</sup> фактически учредивший назов на отключении*

*В кв. 70 учредившейся*

Подпись собственника

расшифровка

*Владимир Николаевич СБ*

Общедомовое имущество включая первое запорное устройство в системе отопления холодного и горячего водоснабжения осмотрено и находится в рабочем состоянии.

Подпись собственника

расшифровка